

5000S HIBAK

1st Ori

$I_a = 0$
 $V_a = 0 = U$
 $\bar{I}_a \Rightarrow \bar{I}_s$
 $\bar{U}_a \Rightarrow \bar{U}_s$
 $\bar{V}_a \Rightarrow \bar{V}_s$



$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$I_1 + I_2 + I_3 = 0$
 $V_1 + V_2 + V_3 = 0$
 $I_1 = \frac{E_1}{Z_{x1} + Z_{x2} + Z_{x3} + Z_c}$

2nd Ori


$V_a = 0$
 $I_b = 0 = c$
 $\bar{A} \Rightarrow h = I_2 = I_c$
 $V_1 + V_2 + V_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ c \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix}$$



$$I_1 = \frac{E_1}{Z_{x1} + Z_{x2} + Z_2 + Z_0}$$

Transfer impedancia G_{ent}



1 fase




2 fase




G_{ent}


1 F N 2



2 F N




2 F



3 F




Átvitel soros hibák
2019.11.22. 7. GYAK




$$|Z_1 + Z_m| \gg |Z_0 + Z_{F2}| \Rightarrow I_2 \approx 0 \Rightarrow I_1 = -I_0$$


$$I_1 \approx | \text{magnetisierend} | \Rightarrow U_0 = I_0 Z^* \approx 0$$



1. Fall KÖF



Dg3



$$Z_1 = Z_2, Z_{F1} = Z_{F2}$$

$$Z_m \times (Z_{F1} + Z_{F2})$$

$$|V| = \frac{|E_1|}{2} \Rightarrow |V| \approx |U_1^*|$$


$$U_1^* = U_1^* \cdot e^{-j90^\circ} = E_1/2 \cdot e^{-j90^\circ} = -j E_1/2$$

$$U_2^* = U_2^* \cdot e^{+j90^\circ} = -E_1/2 \cdot e^{+j90^\circ} = -j E_1/2$$

$$\bar{U}_0 = \bar{U}_F \quad U_0^* = U_1^* + U_2^* = -j E_1$$

$$U_0^* = U_C^* = (a + a^2)(-j E_1/2) = j E_1/2$$

Gegenläufig



Grimm'sche Kette / Leaky Inductor

- Verteilungskapazität + Induktivität einleiten


- Günstige Werte, gutes Abschneiden

1. Modult. wird n. eingesetzt

$$U_1 \rightarrow n E N_k$$

- duas mags. elétricas

b.



$$I_{a0} = I_{a1} = I_{a2}$$

o ponto de referência


$$V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = 0$$

$$V_s'' = \bar{A}'' \begin{bmatrix} V_a'' \\ V_b'' \\ V_c'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_a'' + V_b''}{3} \\ \frac{V_a'' + a^2 V_b''}{3} \\ \frac{V_a'' + a V_b''}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{a0}'' \\ V_{a1}'' \\ V_{a2}'' \end{bmatrix}$$

$$\bar{I}_s'' = \bar{A}'' \begin{bmatrix} 0 \\ I_b'' \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_b''/3 \\ a I_b''/3 \\ a^2 I_b''/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{a0}'' \\ I_{a1}'' \\ I_{a2}'' \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow V_{a0}'' = V_{a0}'' + a^2 V_{a1}'' + a V_{a2}'' = 0$$

$$\rightarrow I_{a0}'' = a^2 I_{a1}'' = a I_{a2}''$$




Átvitel szimultán hibák
2019.11.25. 8. GYAK




0. A belső stabilitású, nem pontjellel működő, szimultán felismerő egyenlítő rendszerrel a transzformátor impedancia Z és Z_0 kapcsolható?

- ~~szimultán~~ delta NF belső transzformátor
- nincs földelt hibatag


1.



$$(b,c) = x(a,c)$$



2.



$$\begin{aligned} 1 f N &\Rightarrow a \\ 2 f a_i &\Rightarrow a \end{aligned}$$

35kV-er reduzierte Quelle

$$U_G = 10\sqrt{3} \cdot \frac{35}{10} = 29,29V$$

$$X_1^G = X_2^G = 0,2 \cdot \frac{100V^2}{40MVA} \cdot \left(\frac{35}{10}\right)^2 = 6,12\Omega$$

$$X_1^T = X_2^T = X_0^T = 3,06\Omega$$

$$Z^F = \frac{(35kV)^2}{40MVA} = 30,6\Omega$$

$$3 \times X_{\text{Leiter}} = 30\Omega$$

$$Z_1^0 = (j6,12 + j3,06 - j30,6)\Omega = -j21,42\Omega$$

$$Z_2^0 = Z_1^0 = -j21,42\Omega$$

$$Z_0^0 = (j3,06 + j30 - j30,6)\Omega = j2,46\Omega$$

$$I_1 = \frac{U_G}{Z_1 + Z_2 + Z_0} = \frac{29,29V}{(j2,46 - j21,42)\Omega} = +j7,085A$$

$$U^G - I_1 Z_1^0 - U_n = 0 \Rightarrow U_n = U_G - I_1 Z_1^0 = 29,29V - j7,085A(-j21,42)\Omega = -32V = V_2 = V_0$$

$\vec{V}_s \Rightarrow \vec{V}_f$

$V_a = -32V$
 $V_b = 0$
 $V_c = 0$

